

ホームタンク洗浄はお済みですか？

汚れたホームタンクはストーブなどの燃焼機器の故障の原因となります。
2~3年に1度のホームタンク洗浄をオススメします！


ホームタンク損傷の3大原因

- ① 水 …… 温度変化によりタンク内部の壁面に結露が発生し水が溜まって行きます。
- ② サビ …… タンク内に溜まった水が原因でサビが発生します。
- ③ ゴミ …… 吹き上げる風などにより通気口からホコリや砂が入り込みます。

危険信号



❗「タンクゲージ破損」
水の侵入最大の原因となります。



❗「ストレーナー汚れ・破損」
灯油が流出する危険があります。



ストレーナー洗浄前(左)、洗浄後(右)
※上記画像はストレーナー交換した場合です。

❗「タンク内部のサビ」
不完全燃焼・凍結の原因となります。



ホームタンク洗浄

¥5,000

※別途料金にて下記作業も実施いたします。

- ホームタンク交換
- ゲージ交換
- ストレーナー交換
- カップ交換
- フィルター交換
- 給油キャップ交換
- 通気管交換 etc

商品についてのお問い合わせ及び注文は下記の電話・FAX・ホームページからお気軽にどうぞ。



エネルギーショップ

株式会社 **ヌマタ**

〒982-0006 仙台市太白区東郡山2丁目7-6

TEL. **022-246-2601** (代)

FAX. **022-248-7427** (代)

http://www.es-numata.com/contact/input.php

▼こちらから



暖房機器特集

ホームタンク / 90型タンク(標準タイプ)



サンダイヤ

★高耐候性塗装採用

標準タイプ(ストレーナーバルブ付)

KS5-090SE 容積 93.5ℓ
容量 84ℓ

メーカー希望小売価格 / 33,550円(税込)

特別価格

¥20,500 (税込)

18,636円(税別)

- 【仕様】 ■本体：材質 / 亜鉛メッキ銅板色 / ライトベージュ
■バルブ：ストレーナーバルブ (玉、フレア兼用：95P-56)
■水抜き：水抜きバルブ
■質量：16kg
※全高は1074.5、924.5の2段階に調節可能です。

小出しタイプ(小出し専用バルブ付)

KS5-090SB 容積 93.5ℓ
容量 84ℓ

メーカー希望小売価格 / 33,880円(税込)

特別価格

¥20,800 (税込)

18,909円(税別)

- 【仕様】 ■バルブ：小出し専用バルブセット(95P-20)



SEタイプ



SBタイプ

石油ふろ 給湯器



スイッチボンですべておまかせのオートタイプ。お風呂の準備はリモコンの「ふろ自動スイッチ」を押すだけ。

▼給湯リモコン



▲浴室リモコン

NORITZ

給湯器

OTQ-4706SAY

メーカー希望小売価格 / 372,900円(税込)

リモコン

RC-J101Eマルチセット(T)

メーカー希望小売価格 / 36,300円(税込)

設置工事は別途

セット特別価格

¥220,000 (税込)

200,000円(税別)

暖房機器



CORONA

石油ファンヒーター

FH-SR3321Y

メーカー希望小売価格 / オープン価格

特別価格

¥17,500 (税込)

15,909円(税別)



CORONA

石油ファンヒーター(ミニ)

FH-M2521Y

メーカー希望小売価格 / オープン価格

特別価格

¥15,750 (税込)

14,318円(税別)



CORONA

石油ストーブ

SX-2421Y

メーカー希望小売価格 / オープン価格

特別価格

¥14,850 (税込)

13,500円(税別)